

MINI AIR EASI 2

Stroj na plnění vzduchových výplní

Uživatelský manuál

1. Zapojte napájecí kabel, připojte zástrčku do napájení, zapněte. (obr. 1)
2. Přepněte páčku do pozice „ON“. (obr. 2)
3. Nastavte teplotu svařování podle tabulky na přístroji. (obr. 3)
4. Nastavte objem vzduchu podle tabulky na přístroji. (obr. 3)
5. Vložení fólie



Obr. 1



Obr. 2

- a) Nasuňte roli na držák fólie.
(Poznámka: Role fólie je orientovaná stranou se vzduchovým kanálem dolů).
- b) Založte fólii do stroje podle obr. 4.
- c) Otevřete vzduchový kanál a nasuňte fólii přes vzduchovou trysku až k válci, poté stiskněte a podržte tlačítko "IN/OUT", aby fólie projela strojem (fólii přidržujte rukou).



Nastavení teploty

Obr. 3

Nastavení objemu vzduchu

Poznámka:


Fólie „Filler“ (výplň) a „Bubbles“ (bubliny) vložte podle schématu A.

Fólie „Wrapper“ (obal) vložte podle schématu B.


5. Spuštění a zastavení stroje
 - a) Stiskněte tlačítko START/STOP
 - b) Opětovným stisknutím zastavíte.



Obr. 4



A



B